


200 爆炸图



200 电圆锯爆炸图清单

- | | | |
|-------------|-------------|-----------|
| 1. 左手柄 | 26. 螺钉 | 51. 防护罩拉簧 |
| 2. 螺钉 | 27. 后罩 | 52. 螺钉 |
| 3. 螺钉 | 28. 螺钉 | 53. 弹簧钩 |
| 4. 电缆插头 | 29. 储油圈 | 54. 前盖 |
| 5. 螺钉 | 30. 头壳 | 55. 六角螺母 |
| 6. 电缆压板 | 31. 轴承 629 | 56. 跟刀板 |
| 7. 开关 | 32. 大齿轮 | 57. 上手把 |
| 8. 电容 | 33. 输出轴 | 58. 下手把 |
| 9. 螺钉 | 34. 轴承 6204 | 59. 六角螺栓 |
| 10. 右手柄 | 35. 轴用挡圈 | 60. 角度标 |
| 11. 螺钉 | 36. 螺钉 | 61. 右支架 |
| 12. 盖板 | 37. 罩壳 | 62. 开口挡圈 |
| 13. 轴承压片 | 38. 螺钉 | 63. 六角螺钉 |
| 14. 转子 | 39. 防护罩 | 64. 深度标 |
| 15. 轴承 6201 | 40. 垫片 | 65. 长翼形螺栓 |
| 16. 波形垫圈 | 41. 轴用挡圈 | 66. 翼形螺栓 |
| 17. 挡风圈 | 42. 锯片 | 67. 左支架 |
| 18. 定子 | 43. 轴承 6201 | 68. 铆钉 |
| 19. 机壳 | 44. 轴用挡圈 | 69. 底板 |
| 20. 盘簧 | 45. 中间盖 | 70. 连接销 |
| 21. 螺母 | 46. 螺钉 | 71. 盘形垫片 |
| 22. 螺钉 | 47. 外六角螺栓 | 72. 螺钉 |
| 23. 电刷架 | 48. 垫片 | 73. 垫片 |
| 24. 电刷 | 49. 上压板 | 74. 翼形螺母 |
| 25. 螺钉 | 50. 下压板 | |